
Creep Curves (50 C, 16 MPa)
15 % GF PBT; 80% RH
50 % GF PBT; 80% RH
Unfilled PBT; 80% RH
Strain (%)
Log (time[s])
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
1
2
3
4
5
6
7